EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031051

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**10/11/2026**	**26086653**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AK-204-XR (F)	18/07/2018	01/02/2010

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES BENZ	CLASSE B

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDD2452071J560051	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MCDVP000R641	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

172400

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, AR.
2.1.1.c.2. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie
2.1.3.a.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes, AVG,AVD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD.
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVG,AVD.
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé, AVD.
6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute, AV.
7.1.2.e.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement, AVD,ARG,ARD.
8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2101
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, ARG,ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

15/07/2020 : 89920km / 24/08/2022 : 121515km / 21/10/2024 : 148603km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.2m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	9%		7%	
Forces verticales :	879daN		574daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	293daN	287daN	196daN	188daN
Déséquilibre (<20%):	3%		5%	
Forces de freinage (efficacité) :	293daN	287daN	196daN	188daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	66%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.1%	-2.6%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%		

AUTOSUR

AK-204-XR

CT : 09/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WDD2452071J560051
N° d'imprimé : S639031051

AUTOSUR
S091S089
26086653
XXXXX