PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 72803478

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/09/2026	26003879

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060C1219

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AW-312-AN (F)	10/09/2022	17/07/2002

Marque	Désignation commerciale
B.M.W.	735IA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBAGL41050DL91969	M1	VP

Type / CNIT	Energie
ABSENT	FE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G, D
5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif ARG
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu ARG
5.3.3.b.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive ARD , ARG
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/06/2018 : 114771 km / 18/10/2021 : 118996 km / 07/10/2023 : 148179 km / 04/10/2025 : 169326 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

176162

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		1 %	
Forces verticales :	1025 daN		919 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	318 daN	303 daN	312 daN	312 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		0 %	
Forces de freinage (efficacité) :	318 daN	303 daN	312 daN	312 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 64 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 32 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %	-1.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.3 %	+1.0 %		

AW-312-AN

CT:27/11/2026

N° D'AGRÉMENT : S060C094

N° SÉRIE : WBAGL41050DL91969

N° D'IMPRIMÉ : C72803478

S060C094
26003879
XXXXXXXXXX