D21.01

N° d'imprimé : **D138298778**

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

▪

DATE DU CONTRÔLE

08/09/2026

N° PROCÈS-VERBAL

26172214

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013D320

RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DU 8 MAI 1945

ADRESSE : 3, Av des Combattants d'Afrique du Nord
13700 MARIGNANE

Tél : 04.42.77.04.25 Fax:

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013D1544

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere
GT-448-BW	18/12/2023	18/12/2023

Genre	Marque	Type
VP	TESLA	M10TSLVP0009811

N° dans la série du type	Énergie
XP7YGCES5RB294213	EL

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
52404	MODEL Y

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : ALCOPA AUCTION

Adresse : ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLES

Document présenté : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTR?LE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE)

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences : D

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D

AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD,AVG,ARD,ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD,AVG,ARD,ARG

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

MESURES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		1 %	
Force verticales :	915 daN		1035 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	332 daN	311 daN	403 daN	407 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	332 daN	311 daN	403 daN	407 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 35 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.1 %	-0.4 %		

CONTRÔLE VOLONTAIRE