# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D139945956**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 15/10/2026 | 26051379 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

14/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S037D153**
(9) RAISON SOCIALE : **LB 37**

(3) COORDONNÉES : **4, Allée Panhard et Levassor**
**ZI SAINT MALO**

**37320 ESVRES**

**Tél : 02.47.26.50.60 Fax:**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **037D1220**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| CP-092-YV(F) | 18/01/2013 | 28/06/2007 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MERCEDES BENZ | CLASSE C |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WDD2040081F022477 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MMB77G2AUM84 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

235558

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce : AVD, AVG

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : AVD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AV

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : AV

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV

6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) : AVD, AVG

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

27.05.2026: 232 520 km / 02.07.2024: 209 439 km / 31.05.2024: 208 325 km
07.06.2022: 182 915 km / 22.06.2020: 166 340 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -17.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 0 % | | 5 % | |
| **Force verticales :** | 808 daN | | 769 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 292 daN | 274 daN | 280 daN | 266 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 7 % | | 5 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 292 daN | 274 daN | 280 daN | 266 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 70 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -4.0 % | -4.0 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -2.6 % | -2.5 % | | |

Attestation délivrée le 16/10/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00