NDJLR - NEUBAUER SAINT-GERMAIN

25 bis route de St Germain
78560 Le Port MARLY

TEL 01-39[illegible]-80-71 / FAX 01 39 58 85 80
Mail : ndjlr-apv@neubauer.fr

Siret 33988016300037
No TVA FR72339880163

NEUBAUER GROUPE
JAGUAR RANGE ROVER DEFENDER DISCOVERY

3 CT

[redacted]

FACTURE ATELIER

Numéro facture	**2025/696449**
Date facture	25/09/2025
Compte client	41196662
OR	109891
Date OR	24/09/2025
N° Stock	16796617
Date Fin Garantie	27/09/2025
Réceptionnaire	Nadège TALAZAC

MARQUE	IMMAT	MODELE	ENERGIE	KM	Date M.E.C :
LAND ROVER	GJ-984-RP	RANGE ROVER EVOQUE P200 FLEXFUEL S MARK III		19561	28/09/2022

N° DE SERIE : SALZA2BX4PH200846

	REF	QTE	LIBELLE	PU HT	REM.	PU NET	TOTAL HT
	A		ENTRETIEN ANNUEL				
*	HMO1	2,60	ENTRETIEN ANNUEL	175,00		175,00	455,00
#	PILE	1	PILE CR2032	8,33		8,33	8,33
LRC	LAVEGLACI	1	LAVE GLACE	8,25		8,25	8,25
#	EDGE0W20	7	EDGE0W20 FUT	36,30		36,30	254,10
LRC	LR090832	2	LIQUIDE DE FREIN	21,58		21,58	43,16
LRC	LR073669	1	FILTRE A HUILE / JDE37128	22,43		22,43	22,43
LRC	LR154091	1	BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE	13,39		13,39	13,39
LRC	LR115835	1	FILTRE - POLLEN T2R56839	72,34		72,34	72,34
LRC	LR114646	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE	37,94		37,94	37,94
LRC	LR114645	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE	37,94		37,94	37,94
LRC	LR117659	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE	37,94		37,94	37,94
			Sous-Total Pièces (535,82)				
			Sous-Total Intervention 990,82				
	B		PRET FIAT 500				
			Sous-Total Intervention				
	C		Location d'un véhicule de remplacement				
	02	1	[25/09/2025 - 25/09/2025] GT-039-JG 500	0,01		0,01	0,01
			Sous-Total Intervention 0,01				

REGLE LE 25/9/25

	CB	ESPECES
CH		
N°	/	

(XXX = Pièce(s) d'origine) (# = Pièce(s) non d'origine) (* = Opération(s) facturée(s) selon le temps passé)

CODE TVA	TAUX	BASE HT	MONTANT TVA	MONTANT TAXE ECO
2	TVA 20%	998,83	199,77	8,00

MONTANT HT	998,83€
MONTANT TVA	199,77€
NET A PAYER	**1 198,60€**

Sortie du Véhicule :
Date : Heure :
Visa Client :

NDJLR - NEUBAUER SAINT-GERMAIN

25 bis route de St Germain
78560 Le Port MARLY
TEL 01-39-58-80-71 / FAX 01 39 58 85 80

Siret 33988016300037
No TVA FR72339880163

FACTURE ATELIER

[redacted]

Numéro facture **2023/690551**
Date facture 27/10/2023
Compte client 41196662
OR 103225
Date OR 27/10/2023
N° Stock 16796617
Date Fin Garantie 27/09/2025
Réceptionnaire Kevin SOARES

MARQUE	IMMAT	MODELE :	ENERGIE	KM	Date M.E.C :
LAND ROVER	**GJ-984-RP**	**RANGE ROVER EVOQUE P200 FLEXFUEL S MARK III** N° DE SERIE : SALZA2BX4PH200846		5124	28/09/2022

	REF	QTE	LIBELLE	PU HT	REM.	PU NET	TOTAL HT
	A		Entretien Annuel 12MOIS/ 13000KM				
*	HMO1	1,80	ENTRETIEN ANNUEL	140,00		140,00	252,00
#	PILE	1	PILE CR2032	8,33		8,33	8,33
LRC	LAVEGLACI	1	LAVE GLACE	7,80		7,80	7,80
#	EDGE0W20	7	EDGE0W20 FUT	31,20		31,20	218,40
LRC	LR073669	1	FILTRE A HUILE / JDE37128	19,23		19,23	19,23
LRC	LR154091	1	BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE	11,22		11,22	11,22
			Sous-Total Pièces (264,98)				
			Sous-Total Intervention 516,98				
	B		CAMPAGNES EN COURS Il n'y a actuellement aucune action de service en attente pour ce véhicule				
			Sous-Total Intervention				

(XXX = Pièce(s) d'origine) (# = Pièce(s) non d'origine) (* = Opération(s) facturée(s) selon le temps passé)

CODE TVA	TAUX	BASE HT	MONTANT TVA	MONTANT TAXE ECO		
2	TVA 20%	521,63	104,33	4,65	MONTANT HT	521,63€
					MONTANT TVA	104,33€
					NET A PAYER	**625,96€**

Sortie du Véhicule :
Date : Heure :
Visa Client :

RANGE ROVER
EVOQUE

La Défense, le 1er juin 2026

Objet : RAPPEL POUR RAISON DE SECURITE
Programme N945
N° de châssis : SALZA2BX4PH200846

Chère Cliente, Cher Client,

Nous vous annonçons que le Land Rover Range Rover Evoque dont vous êtes propriétaire fait l'objet d'un Rappel pour raison de sécurité.

Lors du déploiement de l'airbag passager, l'airbag peut se déchirer en raison d'un pliage incorrect survenu lors de son processus d'assemblage.

Afin de pallier ce problème, une intervention est nécessaire sur votre véhicule. Elle consiste à remplacer l'airbag passager. Cette intervention sera effectuée gratuitement et durera environ une heure et demie.

Nous vous demandons en conséquence de prendre contact le plus rapidement possible avec votre Concessionnaire ou Réparateur Agréé du réseau Land Rover afin de convenir d'un rendez-vous (liste disponible sur le site https://www.rangerover.com/fr-fr/national-dealer-locator.html).

Si vous n'êtes plus propriétaire du véhicule concerné, nous vous saurions gré de bien vouloir compléter la fiche « Changement de propriétaire » ci-jointe et de nous la retourner complétée avec toutes informations en votre possession sur l'identité du nouveau propriétaire du véhicule.

Votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé sera en mesure de vous apporter toutes les informations nécessaires concernant cette action de rappel. Pour tout renseignement auquel votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé ne pourrait répondre, vous pouvez également contacter le Service Relations Clientèle Land Rover France où l'un de nos collaborateurs se fera un plaisir de vous aider.

Nous vous prions de nous excuser du désagrément causé par ce rappel de votre véhicule et nous vous remercions de votre attention et de votre coopération.

Nous vous prions de croire, Chère Cliente, Cher Client, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Boris VIRFEU
Directeur Expérience Client

1301520C4IIT01598202O3

GARAGE 9/7 8h30
01 39 58 80 71
GJ 984 RP

LAND ROVER FRANCE
Tour Défense Plaza - 23 rue Delarivière Lefoullon - 92800 Puteaux
landrover.fr

Land Rover France - Division de Jaguar Land Rover France, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.115.880 €, N° Siren : 509 016 804 RCS Nanterre