ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D140754971**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/10/2026	26123784

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S037V023**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE**
(3) COORDONNÉES : **ZAC des Fougerolles**

37700 LA VILLE AUX DAMES
Tél : 02.47.44.54.47 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **037D0163**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EY-336-MZ(F)	26/06/2018	26/06/2018

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	KONA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KMHK3811AJU119211	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HMCVP002R537	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

210622

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AV, AR

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

08.06.2026: 204 517 km / 27.06.2024: 169 636 km / 24.06.2024: 169 194 km
04.07.2022: 117 812 km / 25.06.2022: 116 942 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-2.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		5 %	
Force verticales :	798 daN		526 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	245 daN	234 daN	180 daN	163 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	245 daN	234 daN	180 daN	163 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 62 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00%	CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.02%			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.7 %	-0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-0.8 %	-2.9 %		

Attestation délivrée le 22/10/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00