EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639724121

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**27/10/2026**	**26086319**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ES-039-WT (F)	01/02/2019	20/12/2017

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	ESPACE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RFC00758493898	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP542J145	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, G,D.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV.
7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMETRIQUE : Manifestement inopérant
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARD,ARG.
8.2.22.d.1. OPACITE : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

22/12/2021 : 65628km / 13/01/2024 : 91319km / 13/01/2026 : 118497km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.0m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		0%	
Forces verticales :	1081daN		812daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	416daN	393daN	313daN	344daN
Déséquilibre (<20%):	6%		10%	
Forces de freinage (efficacité) :	416daN	393daN	313daN	344daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	77%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.2%	-2.5%		

AUTOSUR

ES-039-WT

CT : 26/12/2026

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1RFC00758493898
N° d'imprimé : S639724121

AUTOSUR
S091S089
26086319
XXXXX