RAPPORT D'INSPECTION

XP-111049699













MR BANDET PATRICK

39 RUE DES ECUREUILS

68870 BARTENHEIM

Identification du véhicule

Réf. client	**10039841350**	Immatriculation	**GR-179-WV**
		Date 1ère M.C.	**18/10/2023**
Marque	**BMW**	Km. compteur	**22158**
Modèle	**SERIE 2 ACTIVE TOURER U06 (10/2021)**		
Version	**Active Tourer**		
N° de châssis	**WBA21EA0307N30632**		

Date & lieu de restitution

Date 29/09/2026

Adresse BYD Mulhouse - Groupe Kroely
Rue Alcide de Gasperi

68390 Sausheim

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Carrosserie	Sans dégâts	Pas de réparation							Non facturé		

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	0,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**0,00 €**

ANNEXE PHOTOS DES DEGATS

XP-111049699

82566959	Carrosserie	Sans dégâts	Pas de réparation

