PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 73670527

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/11/2026	26005877

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 095T1375

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GE-288-ZM (F)	15/01/2026	22/08/2013

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	SCIROCCO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZ13ZDV008706	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10VWGVP207H902	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

100601

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques :
5.2.2.a.3. JANTE : Fêlure ou défaut de soudure AVD

Défaillances majeures :
5.3.1.d.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Modification présentant un risque ARD, ARG
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/10/2023 : 84775 km / 05/12/2023 : 84965 km / 10/07/2025 : 93075 km / 29/12/2025 : 94766 km / 05/01/2026 : 94788 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	889 daN		483 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	343 daN	342 daN	161 daN	178 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	343 daN	342 daN	161 daN	178 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 74 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.6 m-1) C2:0.89 m-1 C3:0.82 m-1 C4:0.81 m-1 Moyenne:0.84 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -2.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +1.1 % -0.5 %

GE-288-ZM

CT:03/11/2026

N° D'AGRÉMENT : S060C094

N° SÉRIE : WVWZZZ13ZDV008706

N° D'IMPRIMÉ : C73670527

S060C094
26005877
XXXXXXXXXX