BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **131506**
1er MEC : **25/07/2023**

Marque : **PEUGEOT**
Couleur : **GRIS FONCE**
No de serie : **VR3FCYHZTPY583580**

Modèle : **308 SW (07/2021)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GQ-166-JY**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	😐 Adblue : Bouchon absence
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	😐 Moteur : Defaut d'étanchéité
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu arrière droit : Usure importante ☹ Pneu arrière gauche : Usure importante
FREINAGE (25 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	😐 Protection sous moteur : Détérioration 😐 Protection soubassement : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Bas de caisse droit : Détérioration mineure
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Comportement direction et trains : Pneumatique légèrement bruyant
POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	**Étanchéité** : Joint cache culbuteurs à remplacer

Appréciation globale :

★★★★☆ 3.8 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005