EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330269

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**12/11/2026**	**26086733**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AX-755-BL (F)	31/05/2022	28/01/2002

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES	C200K

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDB2032451F101917	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MMB37C4AJ593	ES

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

291560

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV.
1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce, AVG,AVD,ARG,ARD.
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AR.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVG.
6.2.2.d.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses, AVG,ARG,AVD,ARD.
6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures, AVG,ARG.
6.2.6.a.2. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales), AVD.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD,ARG,ARD.
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.3.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), ARG.
4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), D.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD,AVG.
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AR.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD,ARG,ARD.

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-8.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		47%	
Forces verticales :	804daN		712daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	301daN	340daN	295daN	313daN
Déséquilibre (<20%):	12%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	301daN	340daN	295daN	313daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	82%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+0.0%	-0.1%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	+1.4%		

AUTOSUR

AX-755-BL

CT : 11/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WDB2032451F101917
N° d'imprimé : S640330269

AUTOSUR
S091S089
26086733
XXXXX

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330270

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**12/11/2026**	**26086733**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AX-755-BL (F)	31/05/2022	28/01/2002

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES	C200K

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDB2032451F101917	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MMB37C4AJ593	ES

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

291560

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès-verbal

Défaillance(s) mineure(s)

6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

18/11/2019 : 133907km / 17/07/2020 : 136648km / 08/09/2020 : 136794km / 23/03/2022 : 193213km / 27/04/2024 : 238519km / 18/04/2026 : 281660km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-8.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		47%	
Forces verticales :	804daN		712daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	301daN	340daN	295daN	313daN
Déséquilibre (<20%):	12%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	301daN	340daN	295daN	313daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	82%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+0.0%	-0.1%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	+1.4%		

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° d'imprimé :

AUTOSUR
S091S089
26086733
XXXXX