EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330319

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**13/11/2026**	**26086778**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BM-586-VR (F)	11/10/2016	07/08/2006

Marque	Désignation commerciale
SUZUKI	SWIFT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TSMMZA91S00218317	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MJS5101G8468	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

264250

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV,AR.
2.1.3.a.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes, AVD,AVG.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
5.2.3.f.2. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise), AVD.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV,AR.
6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute, AVD.
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

3.2.1.b.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences, AVG.
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AR.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, ARG,ARD.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,ARD,ARG,AVG.
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré, AR.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AV,AR.
7.1.2.b.1. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée, AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

24/05/2018 : 176802km / 08/09/2020 : 204895km / 04/10/2022 : 220782km / 06/11/2024 : 233191km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	7%		10%	
Forces verticales :	726daN		408daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	237daN	231daN	142daN	133daN
Déséquilibre (<20%):	3%		7%	
Forces de freinage (efficacité) :	237daN	231daN	142daN	133daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	65%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 18%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.4%	-3.0%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	+2.0%		

AUTOSUR

BM-586-VR

CT : 12/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : TSMMZA91S00218317
N° d'imprimé : S640330319

AUTOSUR
S091S089
26086778
XXXXX