ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D139217456**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/08/2026	26145366

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S013D379**
(9) RAISON SOCIALE : **CONTROLE TECHNIQUE CABRIES**
(3) COORDONNÉES : **Quartier Plan de Campagne - CD6**

13170 LES PENNES MIRABEAU

Tél : 04.42.02.55.00 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **013C1570**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DP-602-AX(F)	27/12/2022	28/11/2000

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZ9CZ1M615377	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MVW13B1TM491	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

234990

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme : AV

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : AVD, AVG

2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G

4.13.1.b.2. BATTERIE DE SERVICE : Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, AVG

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé : AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

17.06.2026: 234 409 km / 18.06.2024: 215 567 km / 15.07.2022: 197 383 km
15.05.2020: 184 597 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-6.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	22 %		10 %	
Force verticales :	798 daN		472 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	289 daN	269 daN	184 daN	192 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	289 daN	269 daN	184 daN	192 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 73 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %
Émissions à l'échappement
CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.22% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.21%

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	0.6 %	-1.3 %

Attestation délivrée le 09/10/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00