EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330306

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**13/11/2026**	**26086766**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BF-586-BW (F)	22/12/2010	22/12/2010

Marque	Désignation commerciale
SKODA	FABIA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMBEL25J9B3124926	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SKDVP0022115	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

124731

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

2.1.1.c.2. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie
2.1.3.a.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes, AVG,AVD.
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AV,AR.
4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVG.
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVG,AVD.
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé, AVG,AVD.
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD,AVG,ARG,ARD.
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,ARG,AR,ARD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10/12/2018 : 58988km / 27/11/2020 : 74550km / 14/11/2022 : 96974km / 23/10/2024 : 110374km / 24/10/2026 : 124640km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		8%	
Forces verticales :	802daN		432daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	308daN	270daN	148daN	153daN
Déséquilibre (<20%):	13%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	308daN	270daN	148daN	153daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	71%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.4%	-1.7%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%		

AUTOSUR

BF-586-BW

CT : 12/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : TMBEL25J9B3124926
N° d'imprimé : S640330306

AUTOSUR
S091S089
26086766
XXXXX