EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031033

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**09/11/2026**	**26086636**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FC-809-QF (F)	19/12/2018	19/12/2018

Marque	Désignation commerciale
BMW	SERIE 2

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBA6W91070EN46077	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10BMWVP059W350	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

25902

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.8.1.a.2. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, ARG.
5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée, AVG,ARG,AVD,ARD.
6.1.3.g.2. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection endommagés, ARD.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV.
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,ARG,ARD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+3.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	8%		14%	
Forces verticales :	1132daN		800daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	474daN	447daN	384daN	394daN
Déséquilibre (<20%):	6%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	474daN	447daN	384daN	394daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	87%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 28%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.3%	-2.3%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.3%	-3.6%		

AUTOSUR

FC-809-QF

CT : 08/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WBA6W91070EN46077
N° d'imprimé : S639031033

AUTOSUR
S091S089
26086636
XXXXX