EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330436

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **17/11/2026** | **26086890** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

17/11/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GH-292-VC (F) | 16/06/2023 | 29/07/2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | BERLINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR7EFYHT2MN556924 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10CTRCT1737665 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

53906

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) critique(s)**

1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé, ARG,ARD.

**Défaillance(s) majeure(s)**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), ARG,ARD.
1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable, AR.
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, C.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AVG.
6.1.5.b.2. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ECHEANT) : Support fêlé ou mal fixé
6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures, ARD.
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, G,D.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AV.

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -0.7m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 0% | | 24% | |
| **Forces verticales :** | 873daN | | 583daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 300daN | 310daN | 254daN | 170daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 34% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 300daN | 310daN | 254daN | 170daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 71% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 21% | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -0.5% | -1.7% | | |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -2.5% | -1.4% | | |

AUTOSUR

**GH-292-VC**

CT : 17/11/2026

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VR7EFYHT2MN556924
N° d'imprimé : S640330436

AUTOSUR
S091S089
26086890
XXXXX