PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790526**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/11/2026	26205027

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EQ-879-JG (F)	15-10-2024	08-09-2017

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES BENZ	CLASSE C

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDD2050071R285389	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MCDVPVM9C651	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

175909

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes (AVG,AVD)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARD)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG)
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/09/2021:91468 Kms / 22/01/2024:131404 Kms / 23/02/2024:131422 Kms / 07/10/2024:139567 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-9.3m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	64%			4%		
Forces verticales	952daN			751daN		
Frein de service						
Forces de freinage	344daN		318daN	242daN		236daN
Déséquilibre (<20%)	8%			3%		
Force de freinage (efficacité)	344daN		318daN	242daN		236daN
Taux d'efficacité (=>58%)	66%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	21%					

Opacité des fumées (0.55m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:+1.1% D:+0.9%

EQ-879-JG

CT 15/01/2027

N° d'agrément : S035F335
N° de série : WDD2050071R285389

S035F335
26205027
XXXXX

DUPLICATA