EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330171

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **24/11/2026** | **26087107** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

23/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BR-101-JD (F) | 28/08/2026 | 11/07/2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | TWINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1CND10545785944 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP002R392 | ES |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

95158

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

2.1.3.a.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes, AVG,AVD.
2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTEE : Mécanisme inopérant
2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AV,AR.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, D,ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,ARD,AVD,AVG.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

20/09/2019 : 67145km / 25/09/2021 : 75780km / 08/04/2022 : 76877km / 15/12/2025 : 89488km / 13/02/2026 : 90233km / 11/05/2026 : 91345km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -2.2m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 6% | | 5% | |
| **Forces verticales :** | 646daN | | 393daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 245daN | 219daN | 133daN | 128daN |
| Déséquilibre (<20%): | 11% | | 4% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 245daN | 219daN | 133daN | 128daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 69% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

**Emissions à l'échappement :**

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.08% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.19% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.010

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -0.5% | -3.0% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -2.1% | +0.5% |

AUTOSUR
BR-101-JD
CT : 23/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1CND10545785944
N° d'imprimé : S640330171

AUTOSUR
S091S089
26087107
XXXXX