PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70053386

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/09/2026	26002686

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060C1307

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DT-608-YR (F)	10/08/2015	10/08/2015

Marque	Désignation commerciale
DACIA	LODGY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU1JSDB0553373935	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10DACVP000B989	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G, D
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G
6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle ARD, ARG
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0300 P0301

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/07/2019 : 94334 km / 01/07/2021 : 131900 km / 16/06/2023 : 178821 km / 22/07/2025 : 222010 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

241385

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		11 %	
Forces verticales :	777 daN		578 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	258 daN	255 daN	244 daN	209 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		15 %	
Forces de freinage (efficacité) :	258 daN	255 daN	244 daN	209 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 31 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.0 %	-2.4 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.1 %	-4.0 %		

DT-608-YR

CT:07/11/2026

N° D'AGRÉMENT : S060C094

N° SÉRIE : UU1JSDB0553373935

N° D'IMPRIMÉ : C70053386

S060C094
26002686
XXXXXXXXXX