PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 37240080

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/09/2026	26002869

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033T031

(9)RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON

(3) COORDONNÉES : CONTROLE TECHNIQUE CENON ENTRE 2 MERS
75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS
33150 CENON

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033T1526

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FG-143-KT (F)	27/12/2023	24/05/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C5 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR7ACYHZRKL065643	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10CTRVP0717116	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D' IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2023 : 62821 km / 19/12/2023 : 68397 km / 20/12/2025 : 128181 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

136690

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		5 %	
Forces verticales :	932 daN		642 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	308 daN	302 daN	204 daN	212 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	308 daN	302 daN	204 daN	212 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -2.4 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %

FG-143-KT

CT:16/11/2026

N° D'AGRÉMENT : S033T031

N° SÉRIE : VR7ACYHZRKL065643

N° D'IMPRIMÉ : T37240080

S033T031
26002869
XXXXXXXXXX