# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071181036**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 01/10/2026 | 26086842 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

30/11/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DQ-607-RH (F) | 17-11-2021 | 14-04-2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MINI | MINI |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WMWXT310X02B44083 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10MN1VP003U157 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P00BC P0101

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures**

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,ARG,ARD)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/05/2019:43090 Kms / 10/05/2021:69468 Kms / 12/11/2021:74479 Kms / 12/01/2024:109645 Kms / 10/03/2026:139776 Kms /

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

145619

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.0m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 0% | | | 0% | |
| **Forces verticales** | | 795daN | | | 500daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 270daN | | 238daN | 160daN | | 165daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 12% | | | 4% | |
| Force de freinage (efficacité) | 270daN | | 238daN | 160daN | | 165daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 64% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-0.6% | | | D:-0.8% | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | G:-0.8% | | | D:-1.7% | |

**DQ-607-RH**

**CT 30/11/2026**

N° d'agrément : S037F128

N° de série : WMWXT310X02B44083

**S037F128**
**26086842**
**XXXXX**

PUBLICATA