# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253189**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 07/10/2026 | 26203768 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

07/10/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035S0157

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DZ-962-DN (F) | 26-01-2016 | 26-01-2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| BMW | SERIE X |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WBAKS410300H76633 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M1GBMWVP028E505 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

263397

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances critiques**

6.1.2.a.3. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute

**Défaillances majeures**

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber (AV)

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV,AR)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG)

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG,AVD)

**Défaillances mineures**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0133 P2297

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/07/2021:124901 Kms / 28/07/2023:175465 Kms / 08/09/2025:239407 Kms /

Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -5.3m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 15% | | | 2% | |
| **Forces verticales** | | 1112daN | | | 1083daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 454daN | | 447daN | 344daN | | 331daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 2% | | | 4% | |
| Force de freinage (efficacité) | 454daN | | 447daN | 344daN | | 331daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 71% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 26% | | | |
| **Opacité des fumées** (0.50m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-0.5% | | D:-0.6% | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | G:-3.4% | | D:-2.8% | | |

**DZ-962-DN**

**CT 07/10/2026**

N° d'agrément : S035F335

N° de série : WBAKS410300H76633

**S035F335**
**26203768**
**XXXXX**

PUBLICITÉ