ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D141337378**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/10/2026	26002993

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **L086D172**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
(3) COORDONNÉES : **14 Rue Maryse Bastié**

86100 CHATELLERAULT
Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **086S8022**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EV-614-JY(F)	21/04/2023	28/02/2018

Marque	Désignation commerciale
BMW	R 1200 GS ADVENTURE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WB10A020XJZ926040	L3e-A3	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3EBMWM2036U422	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

80680

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.3.2.a.7. AMORTISSEURS ET FOURCHE: Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave: AV

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.05% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.23%

Niveau sonore (≤ 100 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)

M1 : 95.0 dB(A) M2 : 94.9 dB(A) Retenu : 95.0 dB(A)

Attestation délivrée le 09/10/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00