# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° d'imprimé :** **Z030280060**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/10/2026 | 26014574 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ**

18/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 037Z1195

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FN-241-DP (F) | 19/09/2025 | 21/01/2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 3008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3MCYHZRLS028374 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP081C012 | GO |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD,ARG,ARD)

**DÉFAILLANCES MINEURES**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/01/2024 : 93979 km / 18/04/2025 : 123510 km / 17/06/2025 : 124140 km

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

144913

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | +1.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 11% | | 4% | |
| **Forces verticales :** | 957 daN | | 636 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 329 daN | 335 daN | 155 daN | 163 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2% | | 5% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 329 daN | 335 daN | 155 daN | 163 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58%) : | 61 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 20% | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| **Opacité des fumées (0.51 m-1)** | C1 : <0.10 | C2 : <0.10 | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.0% | -1.0% | | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -4.0% | | |

**FN-241-DP**

CT 18/12/2026

**S037Z182**
**26014574**
**XXXXX**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

N° DE SÉRIE : VF3MCYHZRLS028374

N° D'IMPRIMÉ : Z030280060

DUPLICATA