PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071181498**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
CT Sanitaire	22/10/2026	26087294

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037C0192

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FV-335-EZ (F)	22-12-2023	19-11-2020

Marque	Désignation commerciale
FORD	TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0EXXTTRELK70176	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
FCDBLFB1ACXG3WTBSAACAJGA	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage

Défaillances mineures

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/11/2021:43283 Kms / 10/11/2022:74072 Kms / 21/11/2022:74734 Kms / 06/11/2023:116827 Kms / 25/11/2024:163857 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

233351

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			5%	
Forces verticales		1465daN			1306daN	
Frein de service						
Forces de freinage	506daN		481daN	444daN		438daN
Déséquilibre (<20%)		5%			2%	
Force de freinage (efficacité)	506daN		481daN	444daN		438daN
Taux d'efficacité (=>58%)			67%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			24%			

Opacité des fumées (0.70m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.7% D:+0.3%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.9% D:-3.3%

FV-335-EZ

CT 21/12/2026

N° d'agrément : S037F128
N° de série : WF0EXXTTRELK70176

S037F128
26087294
XXXXX

DUPLICATA