PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253726**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/10/2026	26204270

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EC-731-CD (F)	12-05-2016	12-05-2016

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALCA2DN5GH602554	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M1GLDRVP000M581	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

147041

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/05/2020:79256 Kms / 13/05/2022:97893 Kms / 30/05/2024:118980 Kms / 22/06/2026:142379 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-2.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		5%			0%	
Forces verticales		1156daN			906daN	
Frein de service						
Forces de freinage	344daN		317daN	305daN		276daN
Déséquilibre (<20%)		8%			10%	
Force de freinage (efficacité)	344daN		317daN	305daN		276daN
Taux d'efficacité (=>58%)			60%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			18%			

Opacité des fumées (0.50m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10

Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-0.4%	D:-0.7%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-1.9%	D:-2.7%

EC-731-CD

CT 22/12/2026

N° d'agrément : S035F335

N° de série : SALCA2DN5GH602554

S035F335
26204270
XXXXX

PUBLICATA