# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071413357**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/10/2026 | 26248551 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 013S1303

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FH-271-FK (F) | 03-03-2023 | 25-06-2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DS | DS 7 CROSSBACK |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR1JJEHZRKY094282 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CPFVP000G334 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

209173

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AR)
2.2.2.b.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION : Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne
2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

4.1.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante (AVG,AVD)
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C,ARD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/10/2023:110250 Kms / 03/04/2026:197863 Kms / 15/04/2026:200683 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -2.0m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 7% | | | 13% | |
| **Forces verticales** | | 998daN | | | 656daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 298daN | | 311daN | 225daN | | 205daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 5% | | | 9% | |
| Force de freinage (efficacité) | 298daN | | 311daN | 225daN | | 205daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 62% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 25% | | | |
| **Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | | G:+1.2% | | D:+0.1% | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | | G:-3.1% | | D:-4.0% | |

**FH-271-FK**

**CT 20/12/2026**

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VR1JJEHZRKY09428

**S013F187**
**26248551**
**XXXXX**

DUPLICATA PV