PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z030280131**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/10/2026	26014644

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

26/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037Z1194

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-747-HP (F)	01/10/2021	05/03/2019

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	2008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3CUYHXNKY024121	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP076P356	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG,ARD)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVD)
7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DÉFAILLANCES MINEURES

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation (AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/03/2023 : 65535 km / 28/03/2023 : 65710 km / 17/05/2025 : 106109 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

135682

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+8.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	9%		5%	
Forces verticales :	817 daN		510 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	299 daN	272 daN	165 daN	182 daN
Déséquilibre (<20%) :	10%		10%	
Forces de freinage (efficacité):	299 daN	272 daN	165 daN	182 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	69			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 21%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.9%	-1.6%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-3.4%	-4.0%		

FE-747-HP

CT 26/12/2026

S037Z182
26014644
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : VF3CUYHXNKY024121
N° D'IMPRIMÉ : Z030280131

DUPLICATA