ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D144079109**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
CT Taxi ou transport avec chauffeur	12/10/2026	26203268

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S054D111**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**

(3) COORDONNÉES : **890 rue Jean Prouvé**

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **054D1225**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FJ-227-TJ(F)	10/09/2024	29/08/2019

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TALISMAN

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RFD00763267994	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP953G835	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

194641

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 13/10/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) : ARD, ARG

1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé : ARD, ARG

5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences : AVD, AVG, ARD, ARG

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.4.1.c.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations : ARD, ARG

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVD

13.2.1.a.2. TAXIMÈTRE : Absent

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1028

13.1.1.b.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI : Signalisation absente

13.1.2.a.1. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI : Plaque détériorée ou absente

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

20.11.2025: 159 051 km / 04.09.2024: 82 369 km / 10.11.2023: 76 145 km
10.11.2022: 51 860 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		7 %	
Force verticales :	992 daN		742 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	363 daN	328 daN	298 daN	296 daN
Déséquilibre (< 20%) :	10 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	363 daN	328 daN	298 daN	296 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.34m^{-1}) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.5 %	-0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.9 %	-4.0 %		