# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598050**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 27/10/2026 | 26248733 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

26/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EX-934-DY (F) | 17-10-2024 | 07-05-2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 3008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3MRHNYHJS166677 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP056C170 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

137445

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber (AV)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

**Défaillances mineures**

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/06/2022:87060 Kms / 08/06/2023:98063 Kms / 06/02/2024:104590 Kms / 26/09/2024:106257 Kms / 28/08/2026:137433 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.8m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 3% | | | 4% | |
| **Forces verticales** | | 841daN | | | 584daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 296daN | | 270daN | 214daN | | 197daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 9% | | | 8% | |
| Force de freinage (efficacité) | 296daN | | 270daN | 214daN | | 197daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 68% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 23% | | | |

**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti(<=0.3%) 0.13% CO Accéléré(<=0.2%) 0.15% Lambda(0.97 à 1.03) 0.993

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.5% D:-3.4%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:+1.0%

**EX-934-DY**

**CT 26/12/2026**

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VF3MRHNYHJS16667

**S013F187**
**26248733**
**XXXXX**

DUPLICATA