Immat:	**GQ-118-NG**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**308 SW 3**
Version:	**308 PureTech 130 S&S ACTIVE PACK**
Chassis:	**VR3FRHNSLPY570214**
Kilométrage:	**165006**
Date 1ère M.C.:	**31/07/2023**
Type de carrosserie:	**Break**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**MAN 6**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Gris**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**25 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ N/A
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	1
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	6,2 mm	205/55/16/91/V	Michelin
	ARG	5 mm	205/55/16/91/V	Michelin
	AVD	6 mm	205/55/16/91/V	Michelin
	ARD	4,7 mm	205/55/16/91/V	Michelin
Hiver	Empt	Profil	Dimension	Marque
	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Kit réparation	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Ciel de toit	Déchirure	E - Remplacer	677,98
2	Garniture porte ARG	Déchirure	E - Remplacer	385,12
3	Tapis de sol AV	Déchirure	E - Remplacer	292,38
4	Clef de contact TC (sans insert)	Manque	E - Remplacer	298,10
5	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	243,51
6	Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	166,80
7	Garnit. int G coffre	Fêlure	E - Remplacer	198,37
8	Porte AVG	Griffe(s)	Peindre	123,12
9	Aile AVD	Griffe(s)	Peindre	118,56
10	Grille vent. AR M	Endommagé	E - Remplacer	134,14
11	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre	68,40
12	Garnit. montant Mil G	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	76,80
13	Volant	Usé	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	76,80
14	Jante alum. AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	76,00
15	Jante alum. AVD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	76,00
16	Jante alum. ARD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	76,00
17	Accoudoir AV C	Déchirure	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	67,20
18	Revêtement assise siège AVG	Déchirure	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	67,20
19	Intérieur	Sale	Nettoyer	48,00
20	Kit réparation pneu	Vide	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	45,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 3315,48**
MONTANT T.V.A. **€ 663,10**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 3978,58**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

ADRESSE DE RESTITUTION
13/10/2026 11:20:00
Renault Migné-Auxances - SACOA des Nations
Avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances

ADRESSE DE LOCATAIRE
Smac - Immeuble Inspira

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Renault Migné-Auxances - SACOA des Nations
Avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Florentin 241 - BOURDEAU
13/10/2026 12:21



Signataire Conducteur Mr MERIGEAULT
13/10/2026 12:21



Signataire Distributeur Pas de contrepartie
13/10/2026 12:19 Pas de signature
Pas de contrepartie