PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648049**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/10/2026	26087379

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 037D1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AQ-106-FV (F)	13-04-2010	13-04-2010

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	3008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF30URHE8AS106612	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP0003012	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

183316

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVD)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/04/2020:114048 Kms / 11/04/2022:136761 Kms / 12/04/2024:159265 Kms / 10/04/2026:177895 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.7m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			0%	
Forces verticales		959daN			497daN	
Frein de service						
Forces de freinage	337daN		315daN	199daN		182daN
Déséquilibre (<20%)		7%			9%	
Force de freinage (efficacité)	337daN		315daN	199daN		182daN
Taux d'efficacité (=>50%)			70%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			21%			

Opacité des fumées (0.51m-¹) C3: <0.10 C4: <0.10 C5: <0.10 Moyenne: <0.10

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.8% D:-1.2%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-1.1% D:+0.1%

AQ-106-FV

CT 27/12/2026

N° d'agrément : S037F128

N° de série : VF30URHE8AS106612

S037F128
26087379
XXXXX

PUBLICA