PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13380881**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/10/2026	26012940

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L060Z265

(9) RAISON SOCIALE : CONTROL CENTER 60

(3) COORDONNÉES : 07 RUE DE LA PETITE CAMPAGNE
60730 SAINTE-GENEVIEVE

Tel : 0344057011

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060F8075

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BS-498-JR (F)	29/10/2015	03/08/2011

Marque	Désignation commerciale
DUCATI	MULTISTRADA 1200

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZDMA201ACBB012061	L3e	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3EDUCM20004018	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

52788

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

0.1.1.a.7. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, manquante, endommagée ou mal fixée (AR)
1.1.2.b.7. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE OU DU LEVIER A MAIN DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Pédale ou levier à main du dispositif de freinage endommagé (AVD)
1.1.8.a.7. TAMBOURS DE FREIN, DISQUES DE FREIN : Disque ou tambour usé ou encrassé (AV)
3.3.1.a.7. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé, manquant ou mal fixé (AVG)
5.3.2.a.7. AMORTISSEURS ET FOURCHE : Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AV)
8.2.2.a.7. ÉMISSIONS DE POLLUANTS : Emissions de polluants dépassant les limites applicables

DEFAILLANCES MINEURES :

2.2.2.a.6. COLONNE, TE DE FOURCHE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION : Endommagement ou mauvaise fixation

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Emissions à l'échappement
CO ralenti (=0.5%): 0.18 - CO ralenti accéléré (=0.3%): 2.42

Niveau sonore (=109 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)
M1 : 100.8 dB(A) - M2 : 99.8 dB(A) - Retenu : 100.8 dB(A)

BS-498-JR

CT : 26/12/2026

N° d'agrément : L060Z265

N° de série : ZDMA201ACBB012061

N° d'imprimé : **ZA13380881**

L060Z265
26012940
XXXXXXX