ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D138988132**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/08/2026	26171876

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **L013D498**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN DU 8 MAI 1945**

(3) COORDONNÉES : **3, Av des Combattants d'Afrique du Nord**

13700 MARIGNANE

Tél : 04.42.77.04.25 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **013D8110**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FB-881-BC(F)	18/03/2023	13/10/2018

Marque	Désignation commerciale
BMW	F 800 R

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WB10B5405KZ753973	L3e-A3	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3EBMWM20407625	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

37650

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 26/08/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.7.a.7. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN: Usure excessive (marque minimale atteinte), garnitures ou plaquettes encrassées: AR

2.2.2.a.7. COLONNE, TE DE FOURCHE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION: Endommagement ou mauvaise fixation : direction affectée

3.3.1.a.7. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS: Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé, manquant ou mal fixé: G

5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES: Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté: AV, AR

5.3.2.a.7. AMORTISSEURS ET FOURCHE: Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave: AV

8.2.1.a.7. ÉMISSIONS SONORES: Niveau de bruit excessif

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.2.2.a.6. COLONNE, TE DE FOURCHE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION: Endommagement ou mauvaise fixation

5.3.3.a.6. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un élément de liaison: AR

6.1.5.e.6. TRANSMISSION: Usure légère de la chaîne, couronne, poulie

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.21% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.00%

Niveau sonore (≤ 98 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)

M4 : 102.0 dB(A) M5 : 101.4 dB(A) Retenu : 102.0 dB(A)