Immat:	**GR-175-EF**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**2082**
Version:	**208 PureTech 100 S&S EAT8 Style**
Chassis:	**VR3UPHNKSP5100852**
Kilométrage:	**38122**
Date 1ère M.C.:	**13/09/2023**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Gris**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**25 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✗
Certificat immatriculation (original)	✗ Original
Manuel d'utilisation	✗
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	1
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	4,6 mm	195/55/16/91/H	Michelin
	ARG	6,2 mm	195/55/16/91/H	Michelin
	AVD	4,5 mm	195/55/16/91/H	Michelin
	ARD	5,8 mm	195/55/16/91/H	Michelin
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Kit réparation	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Base rétroviseur ext D	Cassé	E - Remplacer	359,67
2	Aile ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	221,76
3	Calandre	Cassé	E - Remplacer	212,45
4	Aile AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	203,52
5	Porte ARD	Mauvaise réparation	LI - Réparer et peindre (complet)	171,20
6	Pavillon	Dégâts chimiques	Peindre	170,24
7	Jupe AR	Griffe(s)	E - Remplacer	166,14
8	Aile AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	165,12
9	Porte AVG	Dégâts chimiques	Peindre	152,00
10	Pare-chocs AV	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (complet)	149,76
11	Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer	123,39
12	Clef de contact TC	Manque	E - Remplacer	115,49
13	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	97,42
14	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
15	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
16	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre	72,96
17	Répétiteur D	Cassé	E - Remplacer	55,53
18	Garnit. zone de chargement	Griffe(s)	E - Remplacer	52,76
19	Intérieur	Tache	Nettoyer	48,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 2735,01**
MONTANT T.V.A. **€ 547,00**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 3282,01**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Sièges électriques AVG	✓
Type de climatisation	**Clim. manuelle**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
06/10/2026 14:00:00
Renault Aubagne
Chemin de Ceinture
13400 Aubagne

ADRESSE DE LOCATAIRE
Interfimo

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Renault Aubagne
Chemin de Ceinture
13400 Aubagne

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Anthony 606 - SEGURA
06/10/2026 14:44



Signataire Conducteur MARIE HELENE PLAINDOUX
06/10/2026 14:44



Signataire Distributeur Pas de contrepartie
06/10/2026 14:46 Pas de signature
Pas de contrepartie