RAPPORT D'INSPECTION

XP-111261296













MR KAISER REMY

APP 4
156 ROUTE DE LYON

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Identification du véhicule

Réf. client	**10039575860**	Immatriculation	**GQ-966-ZV**
		Date 1ère M.C.	**01/09/2023**
Marque	**AUDI**	Km. compteur	**60415**
Modèle	**Q5 (07/2020)**		
Version	**S line**		
N° de châssis	**WAUZZZFY4P2165298**		

Date & lieu de restitution

Date 11/09/2026
Adresse Audi Strasbourg - Grand Est Automobiles
Rue Emile Mathis

67800 Hœnheim

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Garnit. mont pavillon ARG	Griffe(s)	E - Remplacer	96,16	0,80				145,76	25,00	20,00	114,13
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	
Aile AVG	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	
Capot	Bosse(s) et griffe (s)	Acceptable								Non facturé	
Coffre / hayon	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	145,76 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-31,63 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	114,13 €
TOTAL T.V.A.	22,83 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**136,96 €**

81815928 Garnit. mont pavillon ARG — Griffe(s) — E - Remplacer




81815927 Pare-chocs AR — Griffe(s) — Lustrage





81815924 Aile AVG — Griffe(s) — Lustrage




81815925 Capot — Bosse(s) et griffe(s) — Acceptable





81815926 Coffre / hayon — Griffe(s) — Acceptable


