Immat:	**GF-634-RQ**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**30082**
Version:	**3008 1.6 HYBRID 225 E-EAT8 Allure Pack**
Chassis:	**VF3M4DGZUNS059648**
Kilométrage:	**134097**
Date 1ère M.C.:	**06/04/2022**
Type de carrosserie:	**SUV**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Hybride rechargeable**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**25 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ N/A
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	5,6 mm	225/55/18/102/V	Michelin
	ARG	5,7 mm	225/55/18/102/V	Michelin
	AVD	5,6 mm	225/55/18/102/V	Michelin
	ARD	5,4 mm	225/55/18/102/V	Michelin
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Gilet de sécurité	✓
Kit réparation	✓
Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Triangle de sécurité	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Pavillon	Grêlé	Forfait grêle (forte)	600,00
2	Porte ARG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	180,72
3	Porte AVG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	180,72
4	Moulure de pare-chocs AR	Cassé	E - Remplacer	207,62
5	Garnit. int G coffre	Griffe(s)	E - Remplacer	201,37
6	Garnit. int D coffre	Griffe(s)	E - Remplacer	201,37
7	Porte AVD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	137,52
8	Porte ARD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	137,52
9	Pare-chocs AR	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	126,00
10	Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer	108,17
11	Bas de caisse int ARD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	78,24
12	Bas de caisse int AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	63,84
13	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
14	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
15	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
16	Garnit. siège int D	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	76,80
17	Garnit. siège int G	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	76,80
18	Coin pare-chocs ARD	Griffe(s)	Peindre	34,20
19	Intérieur	Tache	Nettoyer	48,00
20	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	21,08
21	Moulure porte AVG	Griffe(s)	Acceptable	0,00
22	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 2776,37**
MONTANT T.V.A. **€ 555,27**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 3331,64**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir
Type de climatisation	Clim. automatique
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION

13/10/2026 10:30:00
Peugeot Nîmes
Avenue Marechal Juin
30000 Nîmes

ADRESSE DE LOCATAIRE

Ca Consumer Finance

ADRESSE DE DEPOSITAIRE

Peugeot Nîmes
Avenue Marechal Juin
30000 Nîmes

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur William 622 - GAUTHIER
13/10/2026 11:09



Signataire Conducteur Fabozzi
13/10/2026 11:11



Signataire Distributeur David
13/10/2026 11:13

