# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 72522504**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 26/10/2026 | 26005380 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**25/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060C1127

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FG-362-TR (F) | 16/09/2021 | 06/06/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | KUGA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF0AXXWPMAKL32265 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10FRDVP272R396 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG

1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité AVG

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 14/06/2023 : 63796 km / 11/06/2025 : 104739 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

135792

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -5.5 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 0 % | |
| **Forces verticales** : | 962 daN | | 703 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 371 daN | 339 daN | 222 daN | 218 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 9 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 371 daN | 339 daN | 222 daN | 218 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-3 % à -0.5 %) : | -2.2 % | -2.7 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -3.5 % | -3.8 % | | |

**FG-362-TR**

**CT:25/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : WF0AXXWPMAKL32265**

**N° D'IMPRIMÉ : C72522504**

**S060C094**
**26005380**
**XXXXXXXXXX**