# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 72522687**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 28/10/2026 | 26005561 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances critiques**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**28/10/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060C1284

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FC-890-TR (F) | 17/01/2022 | 26/12/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DS | DS 4 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7NXBHZMHY541093 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10CPFVP000E138 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances critiques :**
5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences AVG , AVD

**Défaillances majeures :**
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVG, AVD
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 25/04/2025 : 151588 km / 01/09/2026 : 178341 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

178345

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +3.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 10 % | |
| **Forces verticales** : | 872 daN | | 520 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 309 daN | 277 daN | 182 daN | 154 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 11 % | | 16 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 309 daN | 277 daN | 182 daN | 154 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 66 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -0.5 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -1.3 % -0.8 %

**FC-890-TR**

**CT:28/10/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : VF7NXBHZMHY541093**

**N° D'IMPRIMÉ : C72522687**

**S060C094**
**26005561**
**XXXXXXXXXX**