# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253894**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 28/10/2026 | 26204430 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

27/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FL-003-AY (F) | 09-09-2026 | 23-10-2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MINI | MINI |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WMWLV310302L67247 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10MN1VP011J173 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

80519

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD)
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARG)
6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AR)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
4.7.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/11/2024:59546 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -2.5m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 4% | | | 2% | |
| **Forces verticales** | | 880daN | | | 631daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 357daN | | 333daN | 237daN | | 234daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 7% | | | 2% | |
| Force de freinage (efficacité) | 357daN | | 333daN | 237daN | | 234daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | 76% | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | 25% | | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.06% CO Accéléré(<=0.2%) 0.03% Lambda(0.97 à 1.03) 1.000

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:+0.7% D:+0.3%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-0.1% D:+0.6%

**FL-003-AY**

**CT 27/12/2026**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : WMWLV310302L67247

**S035F335**
**26204430**
**XXXXX**

PUBLICITÉ