PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253898**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/10/2026	26204434

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EC-067-QG (F)	04-03-2020	31-05-2016

Marque	Désignation commerciale
LEXUS	IS300H

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTHBH5D2505054468	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10LEXVP001Y105	EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (ARG,ARD)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD)

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARG)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (ARG)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (ARG)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/06/2020:35304 Kms / 29/06/2022:95432 Kms / 18/11/2024:175801 Kms /

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

228978

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-5.5m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	3%			7%		
Forces verticales	883daN			895daN		
Frein de service						
Forces de freinage	357daN	333daN		286daN	326daN	
Déséquilibre (<20%)	7%			13%		
Force de freinage (efficacité)	357daN	333daN		286daN	326daN	
Taux d'efficacité (=>58%)	73%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	25%					

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda 1.024

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.6% D:-1.0%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-3.2%

EC-067-QG

CT 27/12/2026

N° d'agrément : S035F335

N° de série : JTHBH5D2505054468

S035F335
26204434
XXXXX

DUPLICATA