PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253812**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/10/2026	26204351

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-033-NL (F)	14-11-2019	12-02-2008

Marque	Désignation commerciale
BMW	SERIE 3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBAVW11070A272870	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MBM5654CY556	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

290307

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce (AVG,AVD,ARG,ARD)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG,ARD)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG,ARD)
5.3.3.b.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive (AVG,AVD)
6.1.7.d.2. TRANSMISSION : Raccords flexibles détériorés (AR)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD,ARG,ARD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P14A1 P14A3

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/07/2019:185302 Kms / 30/06/2021:206265 Kms / 05/07/2023:228271 Kms / 26/07/2023:229596 Kms / 17/07/2025:268237 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-8.7m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			5%	
Forces verticales		775daN			820daN	
Frein de service						
Forces de freinage	308daN		309daN	284daN		284daN
Déséquilibre (<20%)		1%			0%	
Force de freinage (efficacité)	308daN		309daN	284daN		284daN
Taux d'efficacité (=>50%)			74%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			28%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-1.1%		D:-0.6%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G:+2.0%		D:+0.7%		

CP-033-NL

CT 25/12/2026

N° d'agrément : S035F335
N° de série : WBAVW11070A272870

S035F335
26204351
XXXXX

DUPLICATA