PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253962**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/10/2026	26204494

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FW-184-XD (F)	01-02-2021	01-02-2021

Marque	Désignation commerciale
FORD	PUMA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF02XXERK2LT31329	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP397V980	EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

106081

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/01/2025:78033 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.3m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		11%			0%	
Forces verticales		795daN			498daN	
Frein de service						
Forces de freinage	243daN		236daN	179daN		190daN
Déséquilibre (<20%)		3%			6%	
Force de freinage (efficacité)	243daN		236daN	179daN		190daN
Taux d'efficacité (=>58%)			65%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.011

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.4% D:-1.1%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

FW-184-XD

CT 28/12/2026

N° d'agrément : S035F335
N° de série : WF02XXERK2LT31329

S035F335
26204494
XXXXX

PUBLICATA