# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253953**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 29/10/2026 | 26204486 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

28/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 050C1126

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GV-700-PH (F) | 07-03-2024 | 31-08-2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CUBHY6HY070999 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP0483291 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

106958

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG,AVD)

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVG,AVD)

3.2.1.b.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences (ARG,AR,ARD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/07/2025:103636 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -3.6m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 0% | | | 20% | |
| **Forces verticales** | | 778daN | | | 528daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 239daN | | 238daN | 196daN | | 187daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 1% | | | 5% | |
| Force de freinage (efficacité) | 239daN | | 238daN | 196daN | | 187daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 65% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 26% | | | |
| **Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-1.7% | | D:-0.8% | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | G:-4.0% | | D:-4.0% | | |

**GV-700-PH**

**CT 28/12/2026**

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF3CUBHY6HY070999

**S035F335**
**26204486**
**XXXXX**

PUBLICITA