PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001439306

NATURE DU CONTROLE	DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle volontaire complet	26/10/2026	23680 / 1

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S013F187

RAISON SOCIAL :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

ADRESSE : BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GR-850-VK	13-10-2023	13-10-2023

Genre	Marque	Type
VP	TESLA	M10TSLVP000

N° de série dans la série du type	Energie
XP7YGCEK7PB181862	EL

Kilométrage au compteur	Désignation commerciale
98628	MODEL Y

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

ALCOPA AUCTION

ADRESSE : 33 RUE DE BERLIN
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.
En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances critiques

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (ARG,ARD)

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,ARG,ARD)

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		5			6	
Force	414		397	365		388
Force roue/roue	414		397	365		388
Taux			78			
Frein de stat.						
Pesée du véhicule		982	1991		1009	
Suspension						
Efficacité	80		88	83		80
Dissymétrie		9			4	
Dérive	+0.0					
Feux de croisement	-0.2					-1.0
Feux de brouillard	-4.0					-4.0

PROVISOIRE