PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648068**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/10/2026	26087414

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 037T1175

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FY-893-DK (F)	26-03-2021	26-03-2021

Marque	Désignation commerciale
SSANGYONG	SSANGYONG TIVOLI OR SSANGYONG

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KPT20B1USLP332155	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SSYVP0000632	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

69450

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AV)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD,ARG,ARD)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AV,AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
25/03/2025:55412 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			1%	
Forces verticales		945daN			544daN	
Frein de service						
Forces de freinage	339daN		311daN	189daN		186daN
Déséquilibre (<20%)		9%			2%	
Force de freinage (efficacité)	339daN		311daN	189daN		186daN
Taux d'efficacité (=>58%)			68%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			22%			

Opacité des fumées (0.43m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.0% D:-1.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-3.3%

FY-893-DK

CT 28/12/2026

N° d'agrément : S037F128
N° de série : KPT20B1USLP332155

S037F128
26087414
XXXXX

PUBLICATA