EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639030882

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**03/11/2026**	**26086498**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L091S252

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092F8031

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FG-790-RM (F)	03/09/2019	04/09/2004

Marque	Désignation commerciale
BMW	AUTRES MODELES

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WB10307A35ZN32154	L3e	MTT2

Type/CNIT	Énergie
LBM1AN40C051	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

23691

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

8.2.2.b.7. EMISSIONS DE POLLUANTS : Contrôle impossible des émissions de polluants à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

6.2.1.a.6. CABINE, CARROSSERIE OU CARENAGE : Panneau ou élément endommagé ou mal fixé, D.
6.2.4.a.6. COMMANDES DE CONDUITE : Commande nécessaire à la conduite du véhicule défectueuse

Mesure du niveau sonore non réalisée en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif de mesure du régime moteur

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° imprimé :

AUTOSUR
L091S252
26086498
XXXXX