EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639030878

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**03/11/2026**	**26086496**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FD-872-PK (F)	02/12/2022	04/02/2019

Marque	Désignation commerciale
DS	DS 7 CROSSBACK

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR1JCYHZRKY009520	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CPFVP000C366	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

203845

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P11AA

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
27/07/2023 : 110043km / 16/07/2025 : 178596km / 14/08/2025 : 179916km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	30%		7%	
Forces verticales :	901daN		598daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	263daN	265daN	199daN	198daN
Déséquilibre (<20%):	1%		1%	
Forces de freinage (efficacité) :	263daN	265daN	199daN	198daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	61%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.5%	-0.8%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	+2.0%		

AUTOSUR

FD-872-PK

CT : 02/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VR1JCYHZRKY009520
N° d'imprimé : S639030878

AUTOSUR
S091S089
26086496
XXXXX