RAPPORT D'INSPECTION


XP-111085314













SAS LEASEWAY

1051 RUE DES CORMIERS

78630 ORGEVAL

Identification du véhicule

Réf. client	**10041029310**	Immatriculation	**GY-241-FW**
		Date 1ère M.C.	**16/07/2024**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**48226**
Modèle	**308 (06/2021)**		
Version	**Allure**		
N° de châssis	**VR3FPHNS0RY553016**		

Date & lieu de restitution

Date 17/08/2026

Adresse Leaseway Service Courtoisie
Rue des Cormiers

78630 Orgeval

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer	506,78	2,10				636,98	15,00	20,00	516,09
Pneu AVG	Déchirure	E - Remplacer	176,80					176,80	0,00	50,00	88,40
Porte ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		4,00	2,70	108,00		523,40	15,00	0	444,89
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			1,50	60,00		153,00	15,00	0	130,05
Jupe AR	Griffe(s)	Peindre			1,40	56,00		142,80	15,00	0	121,38
Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant f	100,00					100,00			100,00
Pare-chocs AVD	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f					1,60	99,20			99,20
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f			1,30	52,00		132,60			132,60
Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant f	60,00					60,00			60,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f			1,30	52,00		132,60			132,60

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2157,38 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-332,17 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1825,21 €
TOTAL T.V.A.	365,04 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**2190,25 €**

80098550 Pare-brise Eclat(s) E - Remplacer




80098543 Pneu AVG Déchirure E - Remplacer





80098548 Porte ARG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)





80098553 Pare-chocs AR Griffe(s) Peindre







80098554 Jupe AR Griffe(s) Peindre






80098552	Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



80098551	Pare-chocs AVD	Griffe(s)	Acceptable






80098555	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




80098545	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable





80098544	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable





80098546	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)








80098549	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



80098547	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

