PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648267**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/11/2026	26087527

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EK-552-CF (F)	16-02-2017	16-02-2017

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALCA2BN6HH653615	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M1GLDRVP000J577	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

110033

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVD)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV,AR)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/02/2021:56775 Kms / 10/02/2023:73798 Kms / 05/02/2025:93214 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			1%	
Forces verticales		1164daN			899daN	
Frein de service						
Forces de freinage	399daN		368daN	279daN		279daN
Déséquilibre (<20%)		8%			0%	
Force de freinage (efficacité)	399daN		368daN	279daN		279daN
Taux d'efficacité (=>58%)			64%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			29%			

Opacité des fumées (0.50m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-1.7% D:-1.6%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.0% D:-0.7%

EK-552-CF

CT 03/11/2028

N° d'agrément : S037F128
N° de série : SALCA2BN6HH653615

S037F128
26087527
XXXXX

PUBLICA